

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 47′ 51″		
				経度	137° 29′ 37″		
餓鬼ヶ咽橋 (フリガナ)ガキガノダシ	村道第38号線	長野県木曽郡王滝村					
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)	
長野県 王滝村	2017.11.26	-	無	一般道	三次	無し	

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)				点検者	株式会社 長野技研	点検責任者	吉原 潤一
点検時に記録					措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅰ					
下部構造		Ⅱ	ひびわれ	写真10 下部工 01			
支承部		Ⅱ	土砂堆積	写真15 支承0201			
その他		Ⅱ	排水装置:土砂詰り	写真21 排水装置0201			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)				
点検時に記録			措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)		(再判定区分)	(再判定実施年月日)
Ⅱ	下部工にひびわれ、支承・排水装置に土砂堆積が生じている。 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。			

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1985年	41m	4.4m

終点側



起点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

