

| 橋梁名                | 路線名        | 所在地       | 起点側    | 緯度       | 35° 48′ 18″  |          |  |
|--------------------|------------|-----------|--------|----------|--------------|----------|--|
|                    |            |           |        | 経度       | 137° 32′ 38″ |          |  |
| 野口橋<br>(フリガナ)ノグチバシ | 村道第124号線   | 長野県木曽郡王滝村 |        |          |              |          |  |
| 管理者名               | 点検実施年月日    | 路下条件      | 代替路の有無 | 自専道or一般道 | 緊急輸送道路       | 占用物件(名称) |  |
| 長野県 王滝村            | 2017.11.16 | 鈴ヶ沢       | 有      | 一般道      | その他          | 無し       |  |

| 部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入) |    |               |                          | 点検者                           | 株式会社 長野技研    | 点検責任者 | 吉原 潤一           |
|----------------------|----|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 点検時に記録               |    |               |                          | 措置後に記録                        |              |       |                 |
| 部材名                  |    | 判定区分<br>(Ⅰ～Ⅳ) | 変状の種類<br>(Ⅱ以上の場合<br>に記載) | 備考(写真番号、<br>位置等が分かる<br>ように記載) | 措置後の<br>判定区分 | 変状の種類 | 措置及び判定<br>実施年月日 |
| 上部構造                 | 主桁 | Ⅰ             |                          |                               |              |       |                 |
|                      | 横桁 | Ⅰ             |                          |                               |              |       |                 |
|                      | 床版 | Ⅱ             | 床版ひびわれ                   | 写真10 床版 01                    |              |       |                 |
| 下部構造                 |    | Ⅰ             |                          |                               |              |       |                 |
| 支承部                  |    | Ⅰ             |                          |                               |              |       |                 |
| その他                  |    | Ⅰ             |                          |                               |              |       |                 |

| 道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ) |       |                                                |  | 措置後に記録     |  |
|----------------------|-------|------------------------------------------------|--|------------|--|
| 点検時に記録               |       |                                                |  | (再判定区分)    |  |
| (判定区分)<br>Ⅱ          | (所見等) | 床版にひびわれ・遊離石灰が生じている。<br>予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。 |  | (再判定実施年月日) |  |

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

| 架設年次  | 橋長  | 幅員   |     |                                                                                      |     |
|-------|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1999年 | 32m | 7.0m |     |                                                                                      |     |
|       |     |      | 起点側 |  | 終点側 |

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

| 上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】                                                                                                       | 【判定区分: 】        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>写真 10</p>  <p>床版01 床版 ひびわれ・遊離石灰</p> | <p>【判定区分: 】</p> |
| 【判定区分: 】                                                                                                                | 【判定区分: 】        |
|                                                                                                                         |                 |