

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真に記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁)【判定区分: Ⅱ】	上部構造(主桁)【判定区分: Ⅲ】
<p>写真 1</p>  <p>主桁01 腐食</p>	<p>写真 7</p>  <p>主桁02 変形</p>
上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】	支承部【判定区分: Ⅲ】
<p>写真 15</p>  <p>床版03 床版ひびわれ・遊離石灰</p>	<p>写真 21</p>  <p>支承0201 下弦露出</p>

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真に記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p>その他(防護柵・高欄)【判定区分: Ⅳ】</p>	<p>その他(排水装置)【判定区分: Ⅱ】</p>
<p>写真 34</p>  <p>防護柵・高欄02 欠損</p> <p>【判定区分: 】</p>	<p>写真 35</p>  <p>排水装置 0101 土砂詰り</p> <p>【判定区分: 】</p>