

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 48′ 43″	橋梁ID
				経度	137° 27′ 11″	40
王滝6 (フリガナ) オウタキロク	村道第28号線	長野県木曽郡王滝村				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
長野県王滝村	2020.3.25	河川	無	一般道		水道管

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

森 健一

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁					
	横桁					
	床版	Ⅱ	ひび割れ、遊離石灰	写真1、下部構造		
下部構造						
支承部						
その他		Ⅱ	ひび割れ、遊離石灰	写真2、地覆		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	部分的に補修必要

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1975年	4.1m	9.9m
橋梁形式		
RC床版橋		

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。